

دستگاه MVJET Dress Dryer

مخصوص لباس و اترجت



شرکت پترومکانیک خاورمیانه (MEPCO)

معرفی MVJET Dress Dryer

دستگاه خشک کن لباس واترجت MVJET یک سیستم صنعتی برای خشک کردن سریع و یکنواخت لباس های اپراتور واترجت است. این دستگاه از طریق لوله های خروجی هوا، امکان خشک کردن لباس ، کفش ، کلاه واترجت را با صرفه جویی در زمان به صورت یکنواخت فراهم می کند.

ویژگی های دستگاه

- طراحی صنعتی و مقاوم
- سیستم پر قدرت با لوله های عمودی متعدد
- هیتر برقی داخلی برای تأمین هوای گرم یکنواخت
- پایه T شکل قابل تنظیم برای آویزان کردن لباس ها
- چرخ های متحرک و پایه های قابل تنظیم برای جابجایی آسان
- کنترل های ساده و ایمن با کلیدهای صنعتی



نحوه باز و بسته شدن پایه T برای آویزان کردن لباس

لوله ها را به صورت پیچی به یکدیگر متصل نمایید تا اتصالی به شکل T تشکیل شود. سپس گیره را از میان زبانه افقی عبور دهید تا در سمت راست مهار و تثبیت گردد.



دستور العمل استفاده

آماده سازی

لباس ها را پس استفاده با گریس ریممور شسته تا رسوبات برجای مانده بر لباس ها که سبب آسیب به بافت لباس و پوسیدگی میشود، عاری از هرگونه آلودگی شود.

۲. قرار دادن لباس های و اترجت

لباس محافظ اپراتور و اترجت، دستکش و پوتین ها را در محل های مخصوص دستگاه قرار دهید. از قرار دادن تجهیزات به گونه ای که مانع گردش هوا شوند خودداری کنید.

۳. روشن کردن دستگاه

دستگاه را به منبع برق متصل کرده و سیستم را روشن کنید.

۴. روشن کردن هیتر

هیتر را فعال کنید (ولوم های هیتر جهت کنترل شدت گرم) تا هوای گرم در داخل دستگاه به گردش درآمده و فرآیند خشک کردن آغاز شود.

۵. فرآیند خشک کردن

اجازه دهید جریان هوای گرم به صورت یکنواخت در اطراف لباس و تجهیزات گردش کند. نکته: زمان مورد نیاز برای خشک شدن به میزان رطوبت، نوع پارچه، ضخامت لباس و شرایط محیطی بستگی دارد.

⚠ WARNING

• پیش از استفاده، کابل برق و اتصالات دستگاه را بررسی کنید.
• مسیر ورود و خروج هوا را مسدود نکنید. تجهیزات را به گونه ای داخل دستگاه قرار دهید که جریان هوا به تمام قسمت ها دسترسی داشته باشد. تجهیزات حساس به حرارت را بدون اطمینان از سازگاری آن ها با هوای گرم داخل دستگاه قرار ندهید. از تماس مستقیم مواد قابل اشتعال با بخش های گرم دستگاه جلوگیری کنید. پس از پایان استفاده، دستگاه را خاموش کرده و از منبع برق جدا کنید.

